

小川原湖汽水環境調査*

—湖口における塩水挙動特性—

八戸工業大学 十文字 雄登・佐々木 幹夫
鉄建設㈱ 功刀 智

1.はじめに

本研究では青森県の東部に位置する小川原湖を調査対象にしている(図 1)。小川原湖は湖沼面積 62.12km²、水面の標高は 2014 年平均水位が 0.291m となっている。小川原湖は日本の湖沼では 11 番目の面積規模を有している(汽水湖のなかでは 5 番目)。青森県では、最大の湖である。また、流入河川は七戸川や花切川など 6 主要河川で、流出河川は高瀬川となっている。小川原湖の水質が平成 16 年から平成 26 年にかけて急激に悪化している。水質悪化の原因として進入塩分量の増加や、塩淡界面の上昇が考えられている。しかし、湖への塩水進入については不明な点が多く、解明が急がれる。そこで、本研究では、湖における塩水の遡上を調べ、汽水環境特性を明らかにすることを最終的な研究目的としている。今年度は、湖口部、北部湖岸近くに位置する濁筋における遡上塩水塊の挙動を現地観測により検討してみる。観測は平成 29 年 6 月 14 日から 11 月 27 日までの 6 カ月間に行った。



図 1 小川原湖位置

2.観測方法

観測は自記式の流向流速計写真 1、塩分水温計写真 2 を用いて、2017 年 6 月 14 日から 10 月 3 日と 10 月 16 日から 11 月 27 日にかけて行った。



写真 1 流向流速計



写真 2 塩分・水温計

図 2 に観測地点を示す(図 2▲印)観測場所には濁筋が通っているためこの地点での観測を行った。写真 3 に流向流速計と塩分計の設置状況を示す。計器設置は観測地点に船で行き船上よりロープに固定した流向流速計と塩分計を取り付けたロープに鉄パイプを縛り付けて固定した(写真 3)。図 3 は観測地点の詳細であり、St.17(a)は 6/14~10/3 までで、St.17(b)は

*Investigation on brackish water environment of Lake Ogawara -Brine behavioral characteristics in lake mouth- by Yuto Jumonji, Mikio Sasaki and Satosi Kunugi

10/16~11/27まで行った。観測地点が2か所なのは塩分水温計の観測時間設定の誤操作により再観測が必要となり、観測地点が2か所となってしまった。

図4および図5は6/14~10/3および10/16~11/27までの観測を行った際の機器の設置位置である。図中の×印は測定できなかつことを意味している。流向流速計はSt.17(a)の位置で6/14~10/3までは0.5m、St.17(b)の位置で10/16~11/27までは1.3mの高さで観測を行なつた。塩分計はSt.17(a)の位置で6/14~8/2に0.5m、0.8m、1.5mで行つたが、0.5mと1.5mは機械の誤設定により1秒ごとにデータを採る設定にしてしまい10日でメモリがいっぱいになり長期間のデータが取れなかつた。St.17(a)では8/2~10/3までは1.2m、1.7m、2.1mの高さで行い、1.7m、2.1mでは機械の設定を誤つてしまいデータをとることが出来なかつた。St.17(b)で10/16~11/27には0.4m、0.7m、1.3m、1.7m、2.1mの高さで行つたが、1.7mでは機械の測定を開始前に終了してしまいデータを採ることが出来なかつた。0.7mは計測途中で電池が切れてしまい、11/11までのデータしかとれていない。

図6は観測を行つた場所の湖口側と湖内側の

断面図で、No.76の-3.1m付近(図6中▲印)とNo.78の-2.4m付近(図6中●印)は観測地点St.17(a)およびSt.17(b)に近い場所となつてゐる。湖口側断面No.76では幅1450m、さらに湖内側の断面No.78では幅1620mとなっており、高瀬川河道(130~260m)に比べ広くなつてゐる。




図4 設置位置図 2017/6/14~10/3

図中×印は測定失敗



図2 小川原湖における観測位置



写真3 計測器設置の様子




図3 観測地点





図5 設置位置図 2017/10/16~11/27

図中×印は測定失敗



3. 結果と考察

3.1 流速の観測

現地観測では限られた期間の流速が分かるが計算予測が可能になれば水位より流速が分かるので昨年度に続き、高瀬川河口と小川原湖の水位を取り寄せ計算を行った。

(1) St.17(a)における流速の観測

図7に観測値と計算値を示した。ここに、計算値は次式より求めている。

$$V = C_{vs} \sqrt{2 g \Delta z} \quad (\text{順流}) \quad C_{vs} = 0.1 \quad (1)$$

$$V = C_{vb} \sqrt{2 g |\Delta z|} \quad (\text{逆流}) \quad C_{vb} = 0.6 \quad (2)$$

ここに $\Delta z = Z_0 - Z_1$ $Z_0=0$ 小川原湖の水位 $Z_1=$ 高瀬川河口の水位




図7 観測値と計算値の比較 (z=0.5m h=2.4m) 2017/6/14~6/24

図7は6/14~6/24までの観測値と計算値の比較である。6/24以降の観測値は水草が絡まり小さくなってしまったのでこの期間で計算を行っている。順流の時は流速計数 $C_v = 0.1$ で、逆流の時は $C_v = 0.6$ とすると計算値と観測値の一一致は良いようである。これにより St.17(a)における1年間の流速の予測が可能となった。

(2) St.17(b)における流速の観測

図8は11/1~11/10までの観測値と計算値の比較である。11/1~11/10までの観測値と計算値の比較がしやすく選んでいる。

$$V = C_{Vsb} \sqrt{2 g \Delta z} \quad C_{vs} = 0.04 \quad (\text{順流}) \quad (3)$$

$$V = C_{vbb} \sqrt{2 g |\Delta z|} \quad C_{vb} = 0.45 \quad (\text{逆流}) \quad (4)$$


図8 観測値と計算値の比較($z=1.3\text{m}$) $h=3.1\text{m}$ 2017/11/1～11/10





図8に示すように順流の時は流速係数 $C_{vs}=0.04$ で、逆流の時は流速係数 $C_{vb}=0.45$ とすると観測値がやや小さ目になるが計算値と観測値の一一致は良いようである。流速計数 C_v が観測地点により異なる理由は、順流は断面全体で流れるが、逆流は濾筋だけを通っていき、そのため流積の違いにより順流と逆流の係数が異なると考えられる。

3.2 塩分の観測

図9は6/14～8/2まで流速の計算値で、正が順流(湖から海へ)、負が逆流(海から湖へ)を示しており、高さ $z=0.8\text{m}$ 、49日間の流速である。図10はSt.17(a)における同じ期間における塩分の観測を示している。図より、6/21～6/26、7/9～7/19、7/21～7/25に塩分上昇が見られ、図9の強い逆流に対応しており、塩水が遡上している。しかし、逆流発生時に塩分上昇が見られない場合もある。

図11は8/2～10/3までの流速の計算値であり、62日間の式(3)および(4)による計算結果を示している。図12は同じ期間の高さ $z=1.2\text{m}$ の塩分観測結果である。図より8/7～8/9、にかけて上昇、9/2と9/13にかすかな塩分上昇、9/17には急激な上昇が見られ、図11の逆流に対応しており、塩水が遡上していると言える。

しかし、8/9～9/17にも逆流は起きているが塩水の遡上は見られない。

図9 順流・逆流($z=0.8\text{m}$)6/14～8/2図10 下層塩分観測値($z=0.8\text{m}, h=2.4\text{m}$)図12 中層塩分観測値($z=1.2\text{m}, h=2.4\text{m}$)図11 順流・逆流 ($z=1.2\text{m}$)8/2～10/3






図13 順流・逆流 ($z=1.3\text{m}$, $h=3.1\text{m}$) 2017/10/16～11/27図14(a) 上層塩分観測値 ($z=2.1\text{m}$)図14(c) 下層塩分観測値($z=0.7\text{m}$) 2017/10/16～11/11図14(b) 中層塩分観測値 ($z=1.3\text{m}$)図14(d) 下層塩分観測値($z=0.4\text{m}$)図14 St.17(b)における塩分観測 2017 10/16～11/27 水深($h=3.1\text{m}$)

図 13 に 10/3～11/27 までの小川原湖の湖口付近 St.17(b)における順流と逆流の計算を示す。図より、10/17～10/23 にかけて逆流が上昇し、10/29 と 11/1 に逆流が発生、11/2～11/11、11/13～11/21、11/22～11/24 に逆流が発生していることが分かる。

図 14(a)～(d)は高さ $z=2.1\text{m}$, $z=1.3\text{m}$, $z=0.7\text{m}$, $z=0.4\text{m}$ における塩分観測値を示し、図 14(a)、(b)および(d)は 10/16～11/27 の 42 日間、図 14(c)は 10/16～11/11 の 20 日間の観測である。これらの図、特に図(c)により、10/16～11/27 では、10/23 と 11/8、11/18、11/23 塩分上昇が見られる。図 14(a)と 図 14(b)では 10/21、10/23、11/8、11/18、11/23 に逆流大きくなっているところに対応して塩分上昇が見られ、逆流により塩水が遡上している。図 14(c)では 10/23 が逆流に対応して塩分上昇が見られるが、10/26 は逆流に対応していない塩分上昇があり、塩水塊独自の動きがあったと考えられる。

$z=0.4\text{m}$ (図 14(d))と $z=1.3\text{m}$ (図 14(b))の塩分濃度を比べると、塩分上昇開始時の対応がとれている。図 14(d)では下層のためか高い塩分濃度となっており、逆流に対応して塩分上昇開始は見られる。それ以降は流れに対応した塩分変化となっていない。

塩分濃度は上層に行くにつれて低くなっている。しかし、図 14(d)に示すように底層では、逆流に対応しているのは塩分上昇時だけであり、それ以降の高濃度の塩分は逆流に対応していない。

図 13 および図 14(b)に示すように逆流が発生しても塩分上昇が見られないときがあるが、全ての逆流発生時に塩分が高くならないのは河口から湖内まで 6 キロと長く(図 15)、逆流が生じても湖口まで海水が届く前に順流が発生して海に戻ってしまうからである。湖口までの塩水遡上は逆流の強さと長さが関係していると考えられる。

4.結論

小川原湖に塩分・水温計、流向・流速計を設置し、現地観測を実施し、遡上塩水を調べた結果、以下のことが分かった。

- (1) 湖水位および河口水位より湖口付近の流速の予測ができるようになった。
- (2) 下層は塩分濃度が高く出ているが上層では低い値となっている。
- (3) 塩分濃度が高くなっているところに対応している逆流もあるが、対応していない塩分上昇がある。底面付近では流れに影響されない塩水塊独自の動きがあるようである。

参考文献

十文字雄登、佐々木幹夫、功刀智.(2017)：小川原湖汽水環境調査、東北地域災害科学研究第 53 卷、 p.77~82.



図 15 観測所の位置